



KARIZ EPOXY 950



مشخصات :

Kariz Epoxy 950 پوشش اپوکسی با قابلیت خشک شدن سریع و مقاوم در برابر رطوبت و مواد شیمیایی که پس از خشک شدن چسبندگی فوق العاده ای به سطوح فلزی و بتونی پیدا می کند.

موارد مصرف :

Kariz Epoxy 950 به منظور حفاظت از سازه های ذیل مناسب می باشد.

- بتونی، مخازن ذخیره آب، فونداسیون های بتونی
- ستونها، دیواره های حائل کانالها،
- زیرزمین ها، تانک ها، حوضچه های فاضلاب و آب های صنعتی

فواید :

Kariz Epoxy 950 یک ماده دو جزئی می باشد. دارای قابلیت چسبندگی خوب بروی سطوح بتونی و اجرای آسان می باشد.

رنگ : شفاف ، طوسی ، سفید

نوع : زعن اپوکسی پلی آمید

زمان خشک شدن : سطحی کمتر از ۵ ساعت و کامل ۱۲ ساعت

وزن مخصوص ظاهري : $1/4 \pm 0/2$ kg/lit

نسبت وزني : (A:B) ۱۰:۳

شرابيط نگهداري : در محیط خشک و دمای حداقل 25°C

بسته بندی : بشکه های ۲۰ لیتری و ۲۰ لیتری

مدت نگهداري : ۱۲ ماه پس از تولید به شرایط نگهداري در بسته بندی اوليه و باز نشده

بسته بندی



Drum
(A + B)



KARIZ EPOXY 950

مشخصات فنی :

میزان پوشش :

سطوح سیمانی و بتون : 400 gr/m^2

روش مصرف :

آماده سازی سطح: سطح باید خشک، تمیز و عاری از چربی و روغن باشد. ذرات ماسه سست را بوسیله جاروی دستی یا برقی از روی سطوحی که دانه دار شده اند جمع آوری کنید.

اختلاط: قبل از اختلاط ابتدا جزء A را کاملاً بهم بزنید سپس اجزاء A و B را به نسبت های صحیح با هم مخلوط کرده و با یک همزن برقی (۳۰۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه) بطور کامل بهم بزنید. زمان اختلاط حداقل ۱ دقیقه است تا مخلوطی کاملاً یکنواخت بگیرد.

روش اجرا: مواد مخلوط شده و آماده را به بوسیله قلم مو، غلطک یا اسپری بر روی سطح اجراء نمایید تا لایه ای یکنواخت و ضخامت مورد نظر بگیرد.

ضخامت فیلم خشک :
۲۵۰-۵۰۰ میکرونتجهیزات کاربرد :
قلم مو-غلطک-اسپریمواد جامد وزنی :
(ASTM D2369) % ۸۰-۸۲مواد جامد حجمی :
(ASTM D2697) % ۶۷-۶۹

نکات ایمنی:

در هنگام مصرف از وجود تهويه مناسب اطمینان حاصل نمایيد. در محل سرپوشیده مصرف نشود. پس از استفاده، کلیه وسایل و ابزار آلات را با تیغه تمیز کنید. در هنگام استفاده از عینک و دستکش استفاده شود.

در صورت تماس با پوست با محصول رزین زدای استاندارد و تمیز کننده پوست تمیز نمایید و سپس با آب و صابون بشوئید.

در صورت تماس با چشم یا مخاطهای تنفسی با آب گرم بشوئید و بالافصله به پزشک مراجعه کنید. مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید.

از قرار دادن این ماده در معرض آتش و یا استعمال دخانیات خودداری کنید. حمل و نقل بی خطر می باشد.

