



# KARIZ PU 5080

## مشخصات :

PU 5080 یک درزگیر دو جزئی انعطاف پذیر بر پایه پلی اورتان است که مقاومت مکانیکی خوبی دارد و ظرفیت تغییر شکل مجاز آن ۱۵٪ می باشد. این محصول جمع شدگی خمیری مرتبط با دوغاب های سیمانی را به خوبی جبران می کند.



## مشخصات فنی :

بسته بندی:  
گالن یا درام

رنگ بندی:  
خاکستری ، مشکی ، سفید

نوع:  
پلی اورتان دو جزئی که در اثر واکنش رزین و هاردنر سخت می شود.

وزن مخصوص:  
حدود ۱/۶ گرم بر میلی لیتر

## موارد مصرف :

PU 5080 یک درزگیر همه منظوره است که برای موارد مصرف متعددی مناسب است. طراحی درزها در هر پروژه باید متناسب با شرایط منحصر به فرد همان پروژه باشد.

### • درزهای کف

کف در مناطقی که در معرض مواد شیمیایی قرار دارند.

• درزهای مریبوط به تصفیه خانه های پساب و فاضلاب های غیرصنعتی

## فواید:

- انعطاف پذیر
- ظرفیت تغییر شکل ۱۵٪
- عدم ایجاد حباب در حین عمل آوری
- مقاومت مکانیکی و شیمیایی متناسب
- چسبندگی عالی به اکثر مصالح ساختمانی بدون جداشده و ترک
- در مقابل اسیدهای آفرین و معدنی و محیط های باز، حلالها، روغنهای و چربیهای از مقاومت خوبی برخوردار می باشد .
- خود تراز شونده ( Self levelling )

## بسته بندی



Drum



Drum

(A + B)

## درزگیرها و نوارهای آب بندی

## KARIZ PU 5080

کاربرد:

ایرانی زیسازی این درز گیر فقط از پرکننده های اسفنجی سازگار با آن استفاده کنید. برای کاهش عمق درز (ضخامت درز گیر) می توان از پرکننده های اسفنجی مبله ای شکل استفاده کرد.

نظر این نوع پرکننده ها باید حدود ۲۰٪ بزرگتر از عرض درز باشد. برای جلوگیری از آسیب رساندن به پرکننده های اسفنجی در فنگنمن جای کذاری آنها باید از ایزار گیر نوک تیز استفاده شود.

مباحثه ای از پرکننده های اضافی از جنس پلی استایرن منسق شده در زیر پوشش ای از پرکننده های اضافی می شود که از یک پرکننده اضافی از جنس پلی استایرن منسق شده در زیر پوشش ای از پرکننده های اضافی می شود. برای افزایش قابلیت آب بندی درزها میتوان در حین بت ریزی از نوارهای آب بند استفاده کرد.

آماده سازی دیدار های زن

بیوارهای درز (محل چسبیدن درزگیر) باید خشک، متراکم و دارای مقاومت کافی باشند. چنانچه سطوح بتُنی درزها نم دار باشد لاید پیش از اعمال درزگیر، سطوح نم دار را با پرایمر مخصوص (Primer) آغشته کرد. جو هاتم می باست، طوبت سطح کمیت از ۴٪ نداشت.

جهت احرا می باست، طوبت سطح کمتر از ۴٪ باشد.

حداکثر طوفت مجاز هوا جهت انجام ۷٪ می باشد.

بر هنگام تمیز کردن درز باید اطمینان حاصل شود که تمامی ذرات سست و آلوگی ها زده شده باشد برای تمیز کردن دیواره های جاذب (آب یا حلاب) می توان از روش خشک (برس زنی) و برای زدودن غبار و رونگ از جداره های غیر جاذب می توان از آب یا محلول ایوانس Cleaner بروج کنند. پس از اتمینانی کاملاً تخریب شده باشند.

نکات کلیدی: این مقاله برای افرادی که در زمینه تحقیق انسان‌گردانی و ایجاد راهنمایی‌های عملی برای افراد مبتلا به اختلالات اخلاقی و اجتماعی مهتم‌اند، مفید خواهد بود.

ج

- ابتداء مم، باسته دقت نمود کلیه اینا، و وسایل ساخت کاملاً تمنی و عاری، از هر گونه آلودگی باشد.

- جزء A با جزء B به نیست تا کس این مخصوصاً مخلوط نمود.

- باستفاده از یک دنده با بهانه مناسب باسعت rpm: ۳۰۰۰-۸۰۰ پا دسته بخود مخلوط شود.

با استفاده از دقت شده که تکمیل می‌شود، می‌توان این مجموعه را در محدوده مذکور در نظر گرفت.

مدت زمان، مصرف و گش نهائی:

۲۵ - دادگاه سانته

- پس از ۷ روز در درمای ۲۰ درجه سانتی گراد گیرش کاملاً قابل بوداری می باشد.

مکاتب مہم:

نگ آمیزی روی درز گیر بطور کلی مجاز نمی باشد.

لکات ایمنی:

حين انجام کار باید از دستکش استفاده نمود و هنگام آلوده شدن دستها از آب و صابون استفاده گردد.

