



KARIZ COAT W



مشخصات فنی :

مشخصات :

Kariz Coat W پوشش مایع یک جزیی بر پایه ترکیبی از قیر، فیلرهای معدنی، رزین و امولوسیونی. پس از خشک شدن چسبندگی فوق العاده ای به سطوح فلزی و بتنی پیدا می کند.

جهت ایزولاسیون سطوح بتونی پیش از مدفون شدن در خاک و به منظور جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب در بتن، پرایمر ایزگام مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده مطابق با استاندارد BS 3416 است

موارد مصرف :

Kariz Coat W بمنظور آبندی، حفاظت و جلوگیری از زنگ زدگی سازه های بتنی و فلزی، مخازن ذخیره آب، سطوح داخلی سیلوهای مواد غذایی، فونداسیون های بتنی، ستونها، دیواره های حائل که با خاک در تماس هستند مناسب می باشد.

فواید :

Kariz Coat W یک ماده مقاوم در برابر یخ زدگی، نور خورشید، سرما و گرما و شوکهای حرارتی می باشد.

از دیگر مزایای آن فاقد فنل، دارای قابلیت چسبندگی خوب بروی سطوح ، نیاز به اختلاط نداشته و اجرای آسان می باشد.

رنگ :

سیاه

نوع :

بیتومن اصلاح شده

زمان خشک شدن :

سطحی کمتر از ۵ ساعت
و کامل ۱۲ ساعت

وزن مخصوص ظاهری :

۱۰۴±۰/۰۲ kg/lit

شرایط نگهداری :

در محیط خشک و دمای
حداکثر ۳۵ °C

بسته بندی :

بشکه های ۲۲۰ لیتری و
۲۰ لیتری

مدت نگهداری :

۱۲ ماه پس از تولید به
شرایط نگهداری در
بسته بندی اولیه و باز نشده

بسته بندی



Galon



Drum

KARIZ COAT W

کاربرد :

میزان پوشش :

سطوح سیمانی و بتنی : $0/0-3/5 \text{ kg/m}^2$ ، در دو لایه

سطوح فلزی : $0/0-2/4 \text{ kg/m}^2$ ، در دو تا سه لایه

روش مصرف :

قبل از اجرا کاملاً هم زده شود.

حداقل دو پوشش بوسیله برس، غلتک یا اسپری اعمال کنید. بین دو پوشش بسته به درجه حرارت ۲۴-۱۲ ساعت فاصله زمانی لازم است. در ضمن چنانچه با اسپری اعمال شود باید پوشش اول به میزان ۵٪ با حلال رقیق شود.

در هنگام مصرف از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل نمایید. در محل سرپوشیده مصرف نشود.

در هوای سرد، Kariz Coat W تمایل به سفت شدن دارد. در چنین شرایطی پیشنهاد می شود که مواد را قبل از مصرف در محیط گرم نگهداری نمایید. از حرارت دادن اجتناب شود.

پس از استفاده، کلیه وسایل و ابزار آلات را با تینر تمیز کنید. در هنگام استفاده از عینک و دستکش استفاده شود.

نکات ایمنی :

در صورت تماس با پوست با محصول رزین زدای استاندارد و تمیز کننده پوست تمیز نمایید و سپس با آب و صابون بشوئید.

در صورت تماس با چشم یا مخاطهای تنفسی با آب گرم بشوئید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید.

از قرار دادن این ماده در معرض آتش و یا استعمال دخانیات خودداری کنید. حمل و نقل بی خطر می باشد.