



# KARIZ EPOXIVE P-150



## مشخصات:

**Kariz Epoxive P150** چسب و ملات تعمیراتی است که از دو جزء تشکیل شده و ترکیبی از رزین های اپوکسی فاقد حلال با فیلرهای مخصوص بسیار مقاوم است. مطابق با ASTM C881-TYPE 1 است.

## موارد مصرف:

**Kariz Epoxive P150** چسب و ملات تعمیراتی با مصارف عمومی است که به سرعت کسب مقاومت می کند. برخی از موارد کاربرد آن به شرح زیر است:

- تعمیر سطوح بتون آسیب دیده و پر کردن حفره های سطحی در حالت های مختلف افقی، عمودی یا بالاسری
- پر کردن سازه ای حفره ها و سوراخ های بتون
- چسباندن کاشی و سرامیک مقاوم در برابر اسیدها
- به عنوان پوشش مقاوم در برابر ضربه و سایش
- نصب پکر سطحی برای توزیق در ترک های بتون
- چسباندن صفحات فلزی، نوار و ورق های کامپوزیتی به بتون و سایر مصالح ساختمانی

## فواید:

- Kariz Epoxive P150** محصولی است که مزایای بسیاری به کاربر ارائه می دهد.
- چسبندگی عالی به بتون، فولاد و بیشتر مصالح ساختمانی
  - کسب مقاومت های مکانیکی اولیه و نهایی عالی
  - مقاوم در برابر ضربه و تکان
  - پایداری شیمیایی عالی
  - اجزای رنگی برای اطمینان از اختلط صحیح
  - بروی سطوح خشک نیاز به پرایر و پیوند دهنده ندارد.
  - سفت است ولی کارایی خوبی دارد.
  - در حین سخت شدن جمع شدگی ندارد.
  - باعث خوردگی آرماتورها نمی شود.
  - قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و بالاسری را دارد.

## مشخصات فنی:

**رنگ:** خمیر خاستری رنگ

پس از اختلط (رنگ)

جزء A : کمرنگ

جزء B : خاستری

نسبت اختلط :

1 : 2 : B (وزنی)

وزن مخصوص مخلوط :

۷۵ / ۱۷۵ کلوگرم در لیتر

(در ۲۵ درجه سانتی گراد)

پایداری چسبندگی:

۲/۵ مگاپاسکال

(بتون کدنه می شود)

مقاومت فشاری:

۶۵ مگاپاسکال (پس از ۷ روز)

مقاومت خمیشی:

۳۰ مگاپاسکال

دمای بهره برداری:

۲۵ - تا ۴۵ درجه سانتی گراد

سخت شدن نهایی:

۷ روز (در ۲۵ درجه سانتی گراد)

زمان کارایی:

۶ دقیقه (در ۲۵ درجه سانتی گراد)

## بسته بندی



Drum

(A + B)

# KARIZ EPOXIVE P-150

## آماده سازی سطح:

سطح زیر کار بایستی سفت و عاری از ذرات سست باشد. گرد و خاک، شیرابه سیمان، روغن، گریس، ماده عمل آوری، چربی‌ها، مواد تجزیه شونده و دیگر موادی که باعث عدم چسبندگی می‌شوند را از روی سطح تمیز کنید. آماده سازی سطح می‌تواند به روش‌های پاششی، ساب یا زبرکردن انجام شود.

صلی بقه اختلاط:

برای اختلاط یک بسته استفاده از یک دریل دور کنند (حد اکثر ۳۰۰ دور در دقیقه) مجهز به یک همزن مناسب توصیه می شود، ابتدا جزء B را به جزء A اضافه کرده و به مدت ۲ دقیقه مخلوط کنید. اختلاط را تا زمانی که رگه های رنگی ناباید شده و مخلوطی یکساخت به دست آید ادامه دهید. از ورود هوا به داخل مخلوط در حین هم زدن جلوگیری شود. برای تهیه احجام کوچک تر لازم است یک قسمت حجمی یا وزنی از جزء B با سه قسمت از جزء A را در همزن تمیزی ریخته و به خوبی، آن ها را مخلوط کنند. فقط مقباری را مخلوط کنند که در مدت زمان کارایی مصرف شود.

وشهاده

مخلوط شده را با توجه به ضخامت مورد نیاز به وسیله کاردک یا ماله مستقیماً روی سطح آماده شده بخش، کنید. مواد اضافی، با حر کت ماله با کاردک هم سو با حر کت احرا برداشته شود.

مقدار مصروف مواد:

حدود ۱/۷۵ کلو گرم در متر مربع پایی ۱ میلی متر ضخامت

محدودیت ها:

ضخامت مناسب برای هر لایه: ۱۰-۵ میلی متر

سن بتن بستر باید بین ۲۱ تا ۲۸ روز باشد، که بستگی به شرایط عمل آوری و خشک شدن آن دارد.  
Kariz Epoxive P150 را در دمای کمتر از ۵+ درجه سانتی گراد اجرا نکنید.  
Kariz Epoxive P150 را با حلal رقیق نکنید زیرا باعث افت مقاومت آن می شود.

Kariz Epoxive P150 را با حلal رقیق نکنید زیرا باعث افت مقاومت آن می شود.

مشخصات فنی :

شرايط نگهداري:

بسته بندی:

مدت نگهداری:

۲۶ ماه پس از تولید به شرط  
گهداری در بسته بندی اولیه  
با نشیده دمچه خشک و مخنک

